

# SVESTIZIONE (in zona sporca)

1



Rimuovere il CAMICE MONOUSO con il PRIMO PAIO DI GUANTI, smaltire nel contenitore per rifiuti a rischio infettivo evitando di entrare a contatto con la parte esterna del camice e guanti.

2



Igiene delle mani con gel idroalcolico

3



Rimuovere la CUFFIA da dietro e gettarla nei rifiuti a rischio infettivo

4



Rimuovere OCCHIALI PROTETTIVI da dietro e riporli nel contenitore per successiva decontaminazione

5



Igiene delle mani con gel idroalcolico

6



Rimuovere la MASCHERINA da dietro e gettarla nei rifiuti a rischio infettivo

7



Rimuovere i COPRISCARPE facendo attenzione a oltrepassare nella parte pulita del suolo dopo la rimozione, gettarli nel contenitore per rifiuti a rischio infettivo

8



Togliere 2° PAIO DI GUANTI e gettarlo nei rifiuti a rischio infettivo

9



Igiene delle mani con gel idroalcolico o acqua e sapone